


110002M DIN 319 PARA MONTAJE A PRESIÓN



Código	D	d1	d	e	H	Fmin(1)
11000216105	16	8	4	9	15	100
11000220105	20	12	5	12	18	150
11000225105	25	15	6	15	23	200
11000232105	35	18	8	21	32	300
11000240105	40	22	10	20	37	400
11000250105	50	27	12	22	47	500

(1) Fuerza mínima necesaria para extraer vástagos montados previamente a presión y con tolerancia h7 en lo que respecta al diámetro. Newtons (S/DIN).

PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.